

**XVI**

### Via Casale di San Basilio Mun. V Viab. II Comune di Roma

<b>Fornitura, lavori di posa in opera e manutenzione di segnaletica stradale ed attraversamenti pedonali</b>			
<b>COMITENTE:</b>		<b>RESPONSABILE della VIU U.O. del dipartimento XII competente per la manutenzione del patrimonio stradale</b>	<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI</b>
Dott. Umberto Guidoni		Ing. Maurizio Viola	architettura urbanistica archeologia Arch. Graziano Caprilli

<b>OGGETTO:</b> Interventi di rifacimento segnaletica			
<b>ELABORATO N°</b>	<b>REVISIONE N°</b>	<b>DATA</b>	<b>AGGIORNAMENTI</b>
FILE	0 0	0 0	n. data
11_LV_047_VIA SAN BASILIO000a100.dwg			





1



2



3




4



5



6



XVI

## documentazione fotografica ANTE OPERAM

Interventi di rifacimento segnaletica  
Via Casale di San Basilio  
Muni. V Viab. I

 Comune di Roma		 Comune di Roma	
<b>Fornitura, lavori di posa in opera e manutenzione di segnaletica stradale ed attraversamenti pedonali</b>			
<b>COMMITTENTE:</b>  ANIA Fondazione per la Sicurezza Stradale <small>Dott. Umberto Guidoni</small>	<b>RESPONSABILE della VIU U.O. del dipartimento XII competente per la manutenzione del patrimonio stradale</b> <small>Ing. Maurizio Viola</small>	<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI</b> <small>architettura urbanistica archeologia</small> <small>Arch. Graziano Caprilli</small>	
<b>OGGETTO: Via CASALE DI SAN BASILIO</b>			
<b>ELABORATO N°</b> FILE: 01	<b>REVISIONE N°</b> 01	<b>DATA:</b> DICEMBRE 2011	<b>AGGIORNAMENTI</b> n. data
<small>11_IV_947_VIA SAN BASILIO\1ante01.dwg</small>			






7



8



9




10



11



12



XVI

## documentazione fotografica ANTE OPERAM

Interventi di rifacimento segnaletica  
Via Casale di San Basilio  
Muni. V Viab. I

Comune di Roma

Fornitura, lavori di posa in opera e manutenzione di segnaletica stradale ed attraversamenti pedonali

COMMITTENTE: ANIA  
Fondazione per la Sicurezza Stradale  
Dott. Umberto Guidoni

RESPONSABILE della VI<sup>a</sup> U.O. del dipartimento XII<sup>a</sup> competente per la manutenzione del patrimonio stradale  
Ing. Maurizio Viola

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI  
architettura urbanistica archeologia  
Arch. Graziano Caprioli

OGGETTO: Via CASALE DI SAN BASILIO

ELABORATO N°	REVISIONE N°	DATA	AGGIORNAMENTI
FILE	01	01	n. data
11_V_947_VIA SAN BASILIO\ante01.dwg			DICEMBRE 2011







13



14



**XVI**



15



16

**documentazione fotografica ANTE OPERAM**

**Interventi di rifacimento segnaletica Via Casale di San Basilio Muni. V Viab. I**



17



18

		Comune di Roma			
<b>Fornitura, lavori di posa in opera e manutenzione di segnaletica stradale ed attraversamenti pedonali</b>					
<b>COMMITTENTE:</b>		<b>RESPONSABILE della VI<sup>a</sup> U.O. del dipartimento XII<sup>a</sup> competente per la manutenzione del patrimonio stradale</b>		<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI</b>	
 Dott. Umberto Guidoni		Ing. Maurizio Viola		architetto urbanistica archeologia Arch. Graziano Caprioli	
<b>OGGETTO: Via CASALE DI SAN BASILIO</b>					
<b>ELABORATO N°</b>		<b>REVISIONE N°</b>		<b>DATA</b>	
01		01		DICEMBRE 2011	
<b>FILE:</b>				<b>AGGIORNAMENTI</b>	
11_V_947_VIA SAN BASILIO\ante01.dwg				n. data	






19



20



XVI



21



22

## documentazione fotografica ANTE OPERAM

Interventi di rifacimento segnaletica  
Via Casale di San Basilio  
Muni. V Viab. I

 <b>Comune di Roma</b>			
<b>Fornitura, lavori di posa in opera e manutenzione di segnaletica stradale ed attraversamenti pedonali</b>			
<b>COMMITTENTE:</b>  ANIA Fondazione per la Sicurezza Stradale Dott. Umberto Guidoni		<b>RESPONSABILE della VI<sup>a</sup> U.O. del dipartimento XII<sup>a</sup> competente per la manutenzione del patrimonio stradale</b> Ing. Maurizio Viola	
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI</b> architettura urbanistica archeologia Arch. Graziano Caprioli			
<b>OGGETTO: Via CASALE DI SAN BASILIO</b>			
ELABORATO N° 01		REVISIONE N° 01	
FILE 11_V_947_VIA SAN BASILIO\1ante01.dwg		DATA DICEMBRE 2011	
		AGGIORNAMENTI n. data	





1




2



3




4



5



6



XVI

## documentazione fotografica POST OPERAM

Interventi di rifacimento segnaletica  
Via Casale di San Basilio  
Muni. V Viab. I

 Comune di Roma		 Comune di Roma	
<b>Fornitura, lavori di posa in opera e manutenzione di segnaletica stradale ed attraversamenti pedonali</b>			
<b>COMMITTENTE:</b>  ANIA Fondazione per la Sicurezza Stradale Dott. Umberto Guidoni	<b>RESPONSABILE della VIU U.O. del dipartimento XII competente per la manutenzione del patrimonio stradale</b> Ing. Maurizio Viola	<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI</b>  architettura urbanistica archeologia Arch. Graziano Caprioli	
<b>OGGETTO: Via CASALE DI SAN BASILIO</b>			
ELABORATO N°	REVISIONE N°	DATA	AGGIORNAMENTI
FILE	02	01	DICEMBRE 2011
11_LV_947_VIA SAN BASILIO02post01.dwg			n. data





7



8



9




10



11



12




XVI

**documentazione fotografica  
POST OPERAM**  
Interventi di rifacimento segnaletica  
Via Casale di San Basilio  
Muni. V Viab. I

 Comune di Roma									
<b>Fornitura, lavori di posa in opera e manutenzione di segnaletica stradale ed attraversamenti pedonali</b>									
<b>COMMITTENTE:</b>  ANIA Fondazione per la Sicurezza Stradale <small>Dott. Umberto Guidoni</small>	<b>RESPONSABILE della VI<sup>a</sup> U.O. del dipartimento XII<sup>a</sup> competente per la manutenzione del patrimonio stradale</b> <small>Ing. Maurizio Viola</small>	<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI</b>  <small>architettura urbanistica archeologia Arch. Graziano Caprioli</small>							
<b>OGGETTO: Via CASALE DI SAN BASILIO</b>									
<table border="1"> <tr> <td>ELABORATO N°</td> <td>REVISIONE N°</td> <td>DATA</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>01</td> <td>DICEMBRE 2011</td> </tr> </table>	ELABORATO N°	REVISIONE N°	DATA	02	01	DICEMBRE 2011	<table border="1"> <tr> <td>AGGIORNAMENTI</td> </tr> <tr> <td>n. data</td> </tr> </table>	AGGIORNAMENTI	n. data
ELABORATO N°	REVISIONE N°	DATA							
02	01	DICEMBRE 2011							
AGGIORNAMENTI									
n. data									
<small>11_V_947_VIA SAN BASILIO02post01.dwg</small>									





13



14




15




16



17



18



XVI

## documentazione fotografica POST OPERAM

Interventi di rifacimento segnaletica  
Via Casale di San Basilio  
Muni. V Viab. I

 Comune di Roma		 Comune di Roma
<b>Fornitura, lavori di posa in opera e manutenzione di segnaletica stradale ed attraversamenti pedonali</b>		
<b>COMMITTENTE:</b>  Dott. Umberto Guidoni	<b>RESPONSABILE della VI<sup>a</sup> U.O. del dipartimento XII<sup>a</sup> competente per la manutenzione del patrimonio stradale</b> Ing. Maurizio Viola	<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI</b>  architettura urbanistica archeologia Arch. Graziano Caprioli
<b>OGGETTO: Via CASALE DI SAN BASILIO</b>		
<b>ELABORATO N°</b> FILE: 02	<b>REVISIONE N°</b> 01	<b>DATA:</b> DICEMBRE 2011
11_LV_947_VIA SAN BASILIO02post01.dwg		<b>AGGIORNAMENTI</b> n. data





19



20



21



22

**XVI**

## documentazione fotografica POST OPERAM

Interventi di rifacimento segnaletica  
Via Casale di San Basilio  
Muni. V Viab. I

 <b>Comune di Roma</b> 										
<b>Fornitura, lavori di posa in opera e manutenzione di segnaletica stradale ed attraversamenti pedonali</b>										
<b>COMMITTENTE:</b>  ANIA Fondazione per la Sicurezza Stradale Dott. Umberto Guidoni	<b>RESPONSABILE della VI<sup>a</sup> U.O. del dipartimento XII<sup>a</sup> competente per la manutenzione del patrimonio stradale</b> Ing. Maurizio Viola	<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI</b>  architettura urbanistica archeologia Arch. Graziano Caprioli								
<b>OGGETTO:</b> Via CASALE DI SAN BASILIO										
<table border="1"> <tr> <td>ELABORATO N°</td> <td>REVISIONE N°</td> <td>DATA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>02</td> <td>10/1</td> </tr> </table>	ELABORATO N°	REVISIONE N°	DATA	1	02	10/1	<table border="1"> <tr> <td>AGGIORNAMENTI</td> </tr> <tr> <td>n. data</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>	AGGIORNAMENTI	n. data	
ELABORATO N°	REVISIONE N°	DATA								
1	02	10/1								
AGGIORNAMENTI										
n. data										
FILE: 11_LV_947_VIA SAN BASILIO02post01.dwg		DICEMBRE 2011								