

Bambin Gesù Mun. I Viab. I

Comune di Roma



Fornitura, lavori di posa in opera e manutenzione di segnaletica stradale ed attraversamenti pedonali

COMMITTENTE:



Dott. Umberto Guidoni

RESPONSABILE della VII^a U.O. del dipartimento XII^a competente per la manutenzione del patrimonio stradale

Ing. Maurizio Viola

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI

architetto urbanistica archeologia
Arch. Graziano Caplini

OGGETTO: Interventi di rifacimento segnaletica

ELABORATO N°	REVISIONE N°	DATA:	AGGIORNAMENTI
00	01	NOVEMBRE 2011	n. data
FILE:			
11_LV_947_B_GESU00pla01.dwg			




1



2




3



4



5



documentazione fotografica ANTE OPERAM

Interventi di rifacimento segnaletica
Ospedale Bambin Gesù
Mun. I Viab. I

Comune di Roma		Comune di Roma
Fornitura, lavori di posa in opera e manutenzione di segnaletica stradale ed attraversamenti pedonali		
COMMITTENTE:  Dott. Umberto Guidoni	RESPONSABILE della VII ^{U.O.} del dipartimento XII ^{competente per} la manutenzione del patrimonio stradale Ing. Maurizio Viola	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI  architettura urbanistica archeologia Arch. Graziano Capitini
OGGETTO: OSPEDALE BAMBIN GESU'		
ELABORATO N° FILE: 11_LV_947_B_GESU01ante01.dwg	REVISIONE N° 01	DATA: NOVEMBRE 2011
		AGGIORNAMENTI n. data



1



2




3



4



5



documentazione fotografica POST OPERAM

Interventi di rifacimento segnaletica
Ospedale Bambin Gesù
Mun. I Viab. I

 Comune di Roma		 Comune di Roma	
Fornitura, lavori di posa in opera e manutenzione di segnaletica stradale ed attraversamenti pedonali			
COMMITTENTE:  Dott. Umberto Guidoni	RESPONSABILE della VII ^a U.O. del dipartimento XII ^a competente per la manutenzione del patrimonio stradale Ing. Maurizio Viola	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI  Arch. Graziano Caplini	
OGGETTO: OSPEDALE BAMBIN GESU'			
ELABORATO N° FILE: 11_LV_947_B_GESU02post01.dwg	REVISIONE N° 0 2 / 0 1	DATA: NOVEMBRE 2011	AGGIORNAMENTI n. / data